

No.	Regist	Name	Built	Year O	Year O	Scrapp	Other
	COC-RR 98	Mercedes-Benz O530	?	?	?		
	HF-MB 562	Mercedes-Benz O305G	1982	1982	1983		23.11.1982
	ZS 7482W	Mercedes-Benz O405G	1990	?	2003		
	CE-KC 23	Mercedes-Benz O405G	1990	?	2003	2011	
	CE-KC 31	Mercedes-Benz O405G	1991	1992	2006		13.01.1992□ □ __.12.2006 CSC□ □ __.05.2012 abgestellt
	DH-T 299	Mercedes-Benz O405G	1993	1993	2012		
	HF-EB 208	Mercedes-Benz O405GN	1993	1993	?		
	PGN 153EH	Mercedes-Benz O405NK2	1996	1996	2008	2019	22.10.1996 Data pierwszej rejestracji□ □ □ □ Przyczyna wyreje
	PGN 378EP	Mercedes-Benz O405NK2	1996	1996	2008	2018	22.10.1996 Data pierwszej rejestracji□ □ □ □ Przyczyna wyreje
	PGN WW84	Mercedes-Benz O405NK2	1996	1996	2007	2018	22.10.1996 Data pierwszej rejestracji□ □ □ □ Przyczyna wyreje
	PGN MU32	Mercedes-Benz O405NK2	1996	1996	2007		Data pierwszej rejestracji: 22.10.1996□ □ □ □ Obecnie nie jeź
	AZA-1505	Mercedes-Benz O405N2	1996	1996	2007		
	PGN 152EH	Mercedes-Benz O405NK2	1996	1996	2008	2016	22.10.1996 Data pierwszej rejestracji□ □ Wycofany z powodu p
	HF-EB 209	Mercedes-Benz O405GN2	1997	2011	2015		06.02.1997□ □ __.03.2008 abgestellt□ □ __.05.2008 KVG□ □
	HF-EB 212	Mercedes-Benz O405GN2	1998	2012	?		__.12.1998
	HF-EB 205	Mercedes-Benz O530	1998	1998	?		
	HF-EB 211	Mercedes-Benz O405GN2	1998	2012	?		__.12.1998
	A65-E-659	Mercedes-Benz O530	1999	1999	2005		2018 -> Putnik ekspres d.o.o.
	HF-EB 507	Mercedes 616CDI	2001	2001	2008		
	KLI 8822A	Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter 2001derflur	2001	2001	2007		__.12.2001□ □ __.02.2007 Uher□ □ __.01.2015 abgestellt
	AE 0272 AB	Mercedes-Benz O530	2001	2005	2012		2018 -> Autotransservice
	HSK-Z 5900	Mercedes-Benz O530	2001	2005	2013		
	ZW-VG 201	Mercedes-Benz O530G	2001	2001	2015		
	HF-EB 405	Mercedes-Benz O530G	2003	2016			KVB:□ □ □ □ (n) 10/2003
	HF-BI 320	Mercedes-Benz O530	2003	2011	2013		
	G-VB 501	Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter 2003derflur	2003	2003	2009		__.11.2003□ □ __.08.2009 GVB
	HF-EB 407	Mercedes-Benz O530G	2003	2016			
	HF-EB 406	Mercedes-Benz O530G	2003	2016			KVB:□ □ □ □ (n) 10/2003□ □ (a) ?/2016□ □ □ □ Ab März 2016
	HF-BI 250	Mercedes-Benz O530	2003	2011	2013		18.02.2003□ □ 01.07.2011 abgestellt□ □ __.07.2011 OVG
	HF-BI 130	Mercedes-Benz O530	2003	2011	2013		16.02.2003□ □ 01.07.2011 abestell□ □ __.07.2011 OVG□ □
	HF-EB 402	Mercedes-Benz O530G	2004	2004			
	SHG-R 593	Mercedes-Benz O530Ü	2004	2010	2015		28.08.2004□ □ 05.01.2022 Möller-Scholz-GbR Bad Oldesloe□
	HF-EB 509	Mercedes-Benz Vario	2005	2005	2009		
	KTT EF34	Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter 2005derflur	2005	2005	2009		W dowodzie rejestracyjnym pod pozycją właściciela widnieje p. b
	XEZ-993	Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter 2005derflur	2005	2006	2009		02/01/2006 DE□ □ 12/03/2012 FI
	LIP-KK 429	Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter 2005derflur	2005	2005	2008		
	HF-EB 408	Mercedes-Benz O530G	2005	2005	2019		
	SB 495-HK	Mercedes-Benz 515 CDI Sprinter City 2006	2006	2007	?		03/01/2007□ □ 09/2020
	HF-EB 409	Mercedes-Benz O530G	2006	2006			
	HF-EB 225	Mercedes-Benz O530 II	2007	2008			
	OS-BC 420	Mercedes-Benz O530LE II	2007	2007	2008		
	HF-EB 544	Mercedes-Benz O530LE II	2008	2008			
	WES-HR 666	MAN NL280 Lion's City	2008	2011	2014		__.09.2008□ □ 01.07.2011 abgestellt□ □ __.07.2011 OVG
	HF-EB 542	Mercedes-Benz O530LE II	2008	2008	2018		
	HF-EB 543	Mercedes-Benz O530LE II	2008	2008	2018		
	KTT AG21	Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter 2008derflur	2008	2008	2008		Pierwsza rejestracja: 02.04.2008□ □ __.11.2009 Köhne□ □ W
	DA-EA 280	MAN NL280 Lion's City	2008	2011	2014		__.09.2008□ □ 01.07.2011 abgestellt□ □ __.07.2011 OVG
	HF-EB 545	Mercedes-Benz O530LE II	2008	2008	2018		
	HF-EB 227	MAN NL283 Lion's City	2008	2019			__.09.2019 OVG
	HF-EB 541	Mercedes-Benz O530LE II	2008	2008	2018		
	COC-RR 68	MAN NL283 Lion's City	2013	2013	2018		__.06.2013